

LEIKKIKENTÄN VUOSITARKASTUS 2026- Pomarkun kunta, Kirkonkylän koulu

LEIKKIKENTÄN VUOSITARKASTUS



Kohde	Kirkonkylän koulun leikkipuisto
Asiakas	Pomarkun kunta
Yhteyshenkilö	Niklas Sahama
Tarkastaja	Servio Oy
Päiväys	18.06.2026

LEIKKITURVALLISUUDESTA YLEISESTI



Turvallisuudesta säädetään kuluttajaturvallisuuslaissa, alan standardeissa ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeissa. Vastuu leikkipaikkojen turvallisuudesta on palveluntarjoajalla, käytännössä yritys, kunta tai taloyhtiö, vastaa palvelun turvallisuudesta. Leikkipaikkatuotteiden ja -palveluiden turvallisuutta valvoo Tukes. Leikkikenttien turvallisuutta koskee standardisarja SFS-EN-1176. Standardeista löytyy yleisiä ja välinekohtaisia turvallisuusvaatimuksia sekä näiden testimenetelmiä.

Leikkipaikkojen turvallisuudessa tärkeintä on tunnistaa ja poistaa vakavan onnettomuuden riskit (VOR):

- o Pään ja kaulan kiinni juuttuminen /tukehtuminen
- o (Pienten lasten) putoaminen
- o Liian kovat putoamisalustat
- o Liian pienet putoamisalueet
- o Aidat läheisten vaarojen vallitessa

Vuositarkastus ottaa kantaa välineisiin ja niiden kuntoon sekä turvallisuuteen.

Kunto ja riskiarviointi on esitetty raportissa välinekohtaisesti.

Tarkastuksessa otetaan aina huomioon myös alueen kokonaisturvallisuus esim. aidat, portit, kalusteet, infotaulu.

Tarkastuksessa on sovellettu EN-standardeja: 1176, 1177, 1270, 14974, 15312, 16579, 16630, 16899. Alustojen HIC-testauksia ei ole suoritettu.

Monitoimiväline

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA HUOMIOITA

TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
 - Runkotolppa haljennut
 - Kiipeilyverkon alakiinnike lähes irti
 - Tyypikilpi puuttuu
- Seurataan runkotolpan halkeaman kehitystä ja tarvittaessa tolppa uusitaan
- Kiinnityksen korjaus

Hiekkalaatikko

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 0 - Ei riskiä
 - Tyypikilpi puuttuu
 - -

Monitoimiväline

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



**VÄLINEEN RISKILUOKKA**
HUOMIOITA**2 - Lievä loukkaantuminen**

- Liukumäen lähtötason yläorsi löysällä
- Turvasora puutteellinen
- Tyypikilpi puuttuu
- Liukumäen liukuosan puurakenteet halkeilleet
- Teräsköydestä säikeitä poikki

TOIMENPIDE-EHDOTUS

- Korjataan yläorren kiinnitys
- Turvasoran lisäys
- Varmistettava, että liukumäen puuosat eivät vahingoita käyttäjää. Tarvittaessa puusien korjaus / uusinta
- Kiipeilyverkon uusinta

Pesäkeinu

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA HUOMIOITA

2 - Lievä loukkaantuminen

- Keinun kiinnitykset väärin
- Turvaketjut puuttuvat
- Betoniperustukset pinnassa
- Turvasoran määrä puutteellinen
- Tyyppikilpi puuttuu


TOIMENPIDE-EHDOTUS

- Keinun kiinnityksien korjaus
- Turvaketjujen asentaminen
- Turvasoran lisäys

Keinu

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA	1 - Mahdollinen loukkaantuminen
HUOMIOITA	• Ketjujen kiinnitykset puutteelliset • Ylimääräistä ketjua • Turvasoran määrä puutteellinen • Tyyppikilpi puuttuu
TOIMENPIDE-EHDOTUS	• Ketjujen kiinnityksien korjaus • Ylimääräisten ketjujen poisto • Turvasoran lisäys

Keinu

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA HUOMIOITA

TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
 - Turvasoran määrä puutteellinen
 - Tyypikilpi puuttuu
 - Turvasoran lisäys

Koripalloteline

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA HUOMIOITA

TOIMENPIDE-EHDOTUS

1 - Mahdollinen loukkaantuminen

- Koripallotelineen renkaan kiinnitys puutteellinen
- Tyypikilpi puuttuu
- Koripallorenkas kiinnitetään telineen rakenteeseen, ei pelkästään taustalevyyn

Tasapainolauta

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 0 - Ei riskiä
- Tyypikilpi puuttuu
 - -

Kiipeilyteline

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 0 - Ei riskiä
 - Tyypikilpi puuttuu
 - -

Puukoulu, Liukumäki

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA HUOMIOITA

TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
 - Turvasora ja putoamisalue puutteellinen
 - Tolpan hattu rikki
 - Alue ruohikkoitunut
- Turvasoran puhdistus ja lisäys
- Hatun uusinta

Puukoulu, Keinu

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA HUOMIOITA

1 - Mahdollinen loukkaantuminen

- Ketjujen kiinnityksissä ei ole lukitusmuttereita
- Ylimääräistä ketjua
- Turvasoran määrä puutteellinen
- Alue ruohikkoitunut
- Tyyppikilpi puuttuu

TOIMENPIDE-EHDOTUS

- Ketjujen kiinnitysten korjaus
- Ketjujen lyhennys
- Turvasoran lisäys
- Alueen puhdistaminen

Puukoulu, Hiekkalaatikko

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 0 - Ei riskiä
- Hiekka ruohikkoitunut
- Hiekan puhdistaminen / uusinta

ALUEEN KOKONAISTURVALLISUUS



HUOMIOITA

TOIMENPIDE-EHDOTUS

INFOTAULU

- -
 - Infokylttien sijaintiehdotukset valokuvissa
- Ei

HUOLTOPÄIVÄKIRJA

Päivämäärä	Toimenpide	Lisätietoja	Suorittaja
04.05.2021	Määräaikainen vuositarkastus	2021	Servio Oy
08.06.2022	Määräaikainen vuositarkastus	2022	Servio Oy
28.06.2023	Määräaikainen vuositarkastus	2023	Servio Oy
06.08.2024	Määräaikainen vuositarkastus	2024	Servio Oy
26.06.2025	Määräaikainen vuositarkastus	2025	Servio Oy
18.06.2026	Määräaikainen vuositarkastus	2026	Servio Oy