

LEIKKIKENTÄN VUOSITARKASTUS 2026- Pomarkun kunta, Paloasema

LEIKKIKENTÄN VUOSITARKASTUS



Kohde	Paloaseman leikkipuisto
Asiakas	Pomarkun kunta
Yhteyshenkilö	Niklas Sahama
Tarkastaja	Servio Oy
Päiväys	18.06.2026

LEIKKITURVALLISUUDESTA YLEISESTI



Turvallisuudesta säädetään kuluttajaturvallisuuslaissa, alan standardeissa ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeissa. Vastuu leikkipaikkojen turvallisuudesta on palveluntarjoajalla, käytännössä yritys, kunta tai taloyhtiö, vastaa palvelun turvallisuudesta. Leikkipaikkatuotteiden ja -palveluiden turvallisuutta valvoo Tukes. Leikkikenttien turvallisuutta koskee standardisarja SFS-EN-1176. Standardeista löytyy yleisiä ja välinekohtaisia turvallisuusvaatimuksia sekä näiden testimenetelmiä.

Leikkipaikkojen turvallisuudessa tärkeintä on tunnistaa ja poistaa vakavan onnettomuuden riskit (VOR):

- o Pään ja kaulan kiinni juuttuminen /tukehtuminen
- o (Pienten lasten) putoaminen
- o Liian kovat putoamisalustat
- o Liian pienet putoamisalueet
- o Aidat läheisten vaarojen vallitessa

Vuositarkastus ottaa kantaa välineisiin ja niiden kuntoon sekä turvallisuuteen.

Kunto ja riskiarviointi on esitetty raportissa välinekohtaisesti.

Tarkastuksessa otetaan aina huomioon myös alueen kokonaisturvallisuus esim. aidat, portit, kalusteet, infotaulu.

Tarkastuksessa on sovellettu EN-standardeja: 1176, 1177, 1270, 14974, 15312, 16579, 16630, 16899. Alustojen HIC-testauksia ei ole suoritettu.

Hiekkalaatikko

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA


TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 0 - Ei riskiä
 - Hiekka ruohikkoitunut
 - Tyypikilpi puuttuu
 - Hiekan puhdistaminen / uusinta

Keinu

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA

1 - Mahdollinen loukkaantuminen

HUOMIOITA

- Turvasora ruohikkoitunut
- Jousieläin liian lähellä keinun putoamisaluetta
- Ketjusuojat rikkoutuneet
- Rengaskeinun rengas repeytynyt kiinnityksien kohdalta
- Runkorakenteen kiinnityspultti puuttuu
- Tyypikilpi puuttuu

TOIMENPIDE-EHDOTUS

- Turvasoran puhdistaminen
- Jousieläimen siirto pois keinun ja liukumäen vierestä
- Ketjusuojien poisto tai uusinta
- Renkaan uusinta
- Runkorakenteen korjaus

Jousieläin

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA

HUOMIOITA

TOIMENPIDE-EHDOTUS


0 - Ei riskiä

- Kiinnityspulttien suojamuovit puuttuvat osasta pultteja
- Tyypikilpi puuttuu
- -

Liukumäki

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA HUOMIOITA

TOIMENPIDE-EHDOTUS

1 - Mahdollinen loukkaantuminen

- Liukuosa ei ole kiinni runkorakenteessa. Kiinnityspultit puuttuvat
- Lähtötason laudat huonokuntoiset
- Liukuosan kiinnitykset korjaus runkorakenteeseen
- Lautojen uusinta

Jousieläin

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 0 - Ei riskiä
 - Tyypikilpi puuttuu
 - -

Kiipeilyteline

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA

HUOMIOITA

TOIMENPIDE-EHDOTUS

0 - Ei riskiä

- Tyypikilpi puuttuu
- -

ALUEEN KOKONAISTURVALLISUUS



HUOMIOITA

TOIMENPIDE-EHDOTUS

INFOTAULU

Ei

- Penkin maali hilseillyt ja puuosat halkeilleet
- Turvasoran määrä puutteellinen sekä pahoin ruohikkoitunut
- Suositellaan penkin puuosien huoltomaalausta / uusimista
- Turvasoran lisääminen koko alueelle sekä alueen puhdistaminen ruohikosta
- Infokyltin sijaintiehdotus valokuvassa

HUOLTOPÄIVÄKIRJA

Päivämäärä	Toimenpide	Lisätietoja	Suorittaja
27.04.2021	Määräaikainen vuositarkastus	2021	Servio Oy
08.06.2022	Määräaikainen vuositarkastus	2022	Servio Oy
28.06.2023	Määräaikainen vuositarkastus	2023	Servio Oy
06.08.2024	Määräaikainen vuositarkastus	2024	Servio Oy
26.06.2025	Määräaikainen vuositarkastus	2025	Servio Oy
18.06.2026	Määräaikainen vuositarkastus	2026	Servio Oy