

LEIKKIKENTÄN VUOSITARKASTUS 2026- Pomarkun kunta, Kivisillan Päiväkoti

LEIKKIKENTÄN VUOSITARKASTUS



Kohde	Pomarkun Kivisillan Päiväkoti Koulutie 3 29630 POMARKKU
Tilaaaja	Pomarkun kunta
Yhteyshenkilö	Niklas Sahama
Tarkastaja	Servio Oy
Päiväys	18.06.2026

YLEISTÄ



Turvallisuudesta säädetään kuluttajaturvallisuuslaissa, alan standardeissa ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeissa. Vastuu leikkipaikkojen turvallisuudesta on palveluntarjoajalla, käytännössä yritys, kunta tai taloyhtiö, vastaa palvelun turvallisuudesta. Leikkipaikkatuotteiden ja -palveluiden turvallisuutta valvoo Tukes. Leikkikenttien turvallisuutta koskee standardisarja SFS-EN-1176. Standardeista löytyy yleisiä ja välinekohtaisia turvallisuusvaatimuksia sekä näiden testimenetelmiä.

Leikkipaikkojen turvallisuudessa tärkeintä on tunnistaa ja poistaa vakavan onnettomuuden riskit (VOR):

- o Pään ja kaulan kiinni juuttuminen /tukehtuminen
- o (Pienten lasten) putoaminen
- o Liian kovat putoamisalustat
- o Liian pienet putoamisalueet
- o Aidat läheisten vaarojen vallitessa

Tarkastuksessa tarkastetaan kohteen kokonaisturvallisuustaso sisältäen paitsi itse leikki- ja liikuntavälineet ja niiden putoamisalustat, myös kohteen muut rakenteet, mahdollinen aita, välitön ympäristö (esim. teiden, jyrkkärantaisten vesistöjen tai pudotusten läheisyys ja sen vaikutukset itse kohteeseen sekä käyttäjien informointi.

Tarkastuksessa on sovellettu EN-standardeja: 1176, 1177, 1270, 14974, 15312, 16579, 16630, 16899. Alustojen HIC-testauksia ei ole suoritettu.

Linnunpesäkeinu- 137417M

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
 - Turvasora paikoitellen kovaa
 - Turvasoran lisäys

Välineen tuotetietolomakkeet: <https://www.lappset.com/fi-FI/tuote/linnunpes%C3%A4keinu-korkea/137417M>

Keinu 1, matala- 137414M

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA**HUOMIOITA****TOIMENPIDE-EHDOTUS**

1 - Mahdollinen loukkaantuminen

- Putoamisalueet paikoitellen liian pienet
- Alueen suurentaminen putoamiskorkeuden mukaan

Välineen tuotetietolomakkeet: https://www.lappset.com/fi-FI/tuote/keinuteline-2:Ile-matala-tummanruskea-tolppa/137414_M

Keinu 2, korkea- 137415M

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA HUOMIOITA TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
 - Turvasora paikoitellen kovaa
 - Turvasoran lisäys

Välineen tuotetietolomakkeet: <https://www.lappset.com/fi-FI/tuote/keinuteline-2:lle-korkea/137415M>

Jousikiikku- Koira- 010502

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
 - Perustukset näkyvissä
 - Turvasoran lisääminen

Välineen tuotetietolomakkeet: <https://www.lappset.com/fi-FI/tuote/koira/010502>

Jousikiikku- Hirvi- 010512

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
 - Perustukset näkyvissä
 - Turvasoran lisääminen

Välineen tuotetietolomakkeet: <https://www.lappset.com/fi-FI/tuote/hirvi/010512>

Pitkä tunneli- 104625M

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

0 - Ei riskiä

- -
- -

Välineen tuotetietolomakkeet: <https://www.lappset.com/fi-FI/tuote/pitk%C3%A4-tunneli/104625M>

Katos + Hiekkalaatikko- 137410M

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

0 - Ei riskiä

- -
- -

Välineen tuotetietolomakkeet: <https://www.lappset.com/fi-FI/tuote/hiekkalaatikko-4990x4990/137410M>

Jousikiikku- Merihevonen- 010511

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
 - Perustukset näkyvissä
 - Turvasoran lisäys

Välineen tuotetietolomakkeet: <https://www.lappset.com/fi-FI/tuote/merihevonen/010511>

Leppismökki- Liukumäki- M96371

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

0 - Ei riskiä

- -
- -

Välineen tuotetietolomakkeet: <https://www.lappset.com/fi-FI/tuote/leppism%C3%B6kki/M96371>

Katos + Hiekkalaatikko- 175082

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

0 - Ei riskiä

- -
- -

Välineen tuotetietolomakkeet: <https://www.lappset.com/fi-FI/tuote/clover-leikkiapiha/175082>

Tornileikki- 175042

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA HUOMIOITA

TOIMENPIDE-EHDOTUS

1 - Mahdollinen loukkaantuminen

- Putoamisalueet paikoitellen liian pienet
- Turvasora paikoitellen kovaa
- Putoamisalueella kaivonkansi


- Alueen suurentaminen putoamiskorkeuden mukaan
- Turvasoran lisäys

Välineen tuotetietolomakkeet: <https://www.lappset.com/fi-FI/tuote/clover-tornileikki/175042>

Monitoimikeskus- Kolme liukua

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):

- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara





VÄLINEEN RISKILUOKKA HUOMIOITA

TOIMENPIDE-EHDOTUS

2 - Lievä loukkaantuminen

- Putoamisalue paikoitellen liian pieni
- Useita kiinnityspultteja ja -muttereita irti tai löysässä
- Turvasora paikoitellen kovaa

- Alueen suurentaminen putoamiskorkeuden mukaan
- Kiinnityspulttien ja -muttereiden korjaukset ja kiinnityksien varmistaminen
- Turvasoran lisäys

Välineen tuotetietolomakkeet:

Vene

RISKILUOKITUS (Riskit / Huomiot käyttäjälle):



- 0 - Ei riskiä
- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
- 2 - Lievä loukkaantuminen
- 3 - Vakava loukkaantuminen
- 4 - Pysyvä loukkaantuminen / hengenvaara



VÄLINEEN RISKILUOKKA
HUOMIOITA
TOIMENPIDE-EHDOTUS

- 1 - Mahdollinen loukkaantuminen
 - Väline liian lähellä jousivälinettä, min 150 cm
 - Välineen siirto

ALUEEN KOKONAISTURVALLISUUS







HUOMIOITA

Muut varusteet alueella:

- 2 kpl- Pöytäpenkkiyhdistelmä, lapsille- 000510M
- 1 kpl- Pöytäpenkkiyhdistelmä, aikuisille- 000500M
- 2 kpl- Roska-astia, seinäkiinnitys- CT30M
- 3 kpl- Selkänojallinen penkki, Park Weekend- 500405
- 1 kpl- Tomutusteline, Park- 060120M
- 1 kpl- Ulkokalusteryhmä
- 2 kpl- maaleja

Aidat ja portit:

- Huoltoporttien ja aidan alaosien rako satunnaisesti yli 10 cm

- Aidan alaosassa satunnaisesti piikit näkyvissä
- Käyntiportin lukko ei mene kiinni / lukkoon

Turvasora:

- Paikoitellen aikaa kovaa, joten on syytä varmistaa soran ominaisuudet, jotta pehmeys / irtonaisuus säilyy tulevina vuosina

Tomutusteline / penkki:

- Loukkaantumisvaara, koska etäisyys varastosta vain n. 50 cm. Nykyään penkkinä, mutta penkin etäisyys varastosta sama

Maalit:

- Kaatumisriski

Pöytäpenkkiyhdistelmä:

- Laatoituksella
- Huoltoporttien ja aidan alaosien rakoa pienennettävä (max. 10 cm)
- Aidan alaosien täyttö, jotta piikit eivät vahingoita lapsia
- Portin lukon korjaus
- Penkin siirto
- Maalien ankkurointi kaatumisen ehkäisemiseksi
- Pöytäpenkkiryhmän siirto pois laatoitukselta

TOIMENPIDE-EHDOTUS**INFOTAULU**

Kyllä